




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШКАФ С3.RS



Оглавление

Введение	3
Распаковка шкафа многосекционного.....	4
Идентификация компонентов.....	6
Боковые панели, двери	7
Снятие и установка дверей.....	8
Установка шкафа многосекционного	9
Перемещение шкафа многосекционного.....	9
Выравнивание оборудования	10
Соединение многосекционных шкафов между собой.....	11
Заземление многосекционного шкафа	12
Установка оборудования	13
Прокладка кабелей.....	14
Технические характеристики.....	15
Хранение	16
Гарантия	16
Приемка и упаковка.....	16

Введение

Многосекционные шкафы серии C3.RS шириной 600 мм — это высококачественные шкафы для размещения монтируемого в стойке оборудования, соответствующего промышленным стандартам (EIA/ECA-310) шириной 483 мм (19 дюймов), к которому относятся серверы и оборудование голосовых, цифровых, сетевых и межсетевых данных и защиты питания.

В настоящем руководстве рассматриваются следующие шкафы серии C3.RS:

C3.RS4220	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 42U 600*1200, 2 секции, черный, дверь перф.
C3.RS4230	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 42U 600*1200, 3 секции, черный, дверь перф.
C3.RS4240	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 42U 600*1200, 4 секции, черный, дверь перф.
C3.RS4820	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 48U 600*1200, 2 секции, черный, дверь перф.
C3.RS4830	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 48U 600*1200, 3 секции, черный, дверь перф.
C3.RS4840	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 48U 600*1200, 4 секции, черный, дверь перф.
C3.RS5420	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 54U 600*1200, 2 секции, черный, дверь перф.
C3.RS5433	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 54U 600*1200, 3 секции, черный, дверь перф.
C3.RS5440	Шкаф многосекционный для колокейшн C3 54U 600*1200, 4 секции, черный, дверь перф.

Распаковка шкафа многосекционного

Осмотр

Осмотреть упаковку и ее содержимое на отсутствие повреждений, возникших во время транспортировки. Должны быть осмотрены все детали. При обнаружении повреждений сообщить о них транспортной компании. При обнаружении недостающих деталей, повреждений и т. п. сообщить об этом в компанию C3 Solutions.

Инструкции по технике безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные инструкции, которые должны выполняться при распаковке, установке и сборке серверного шкафа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ

- При перемещении шкаф может быть опрокинут. Соблюдайте осторожность при его распаковке и перемещении.
- Распаковку и перемещение шкафа должна производить бригада в составе не менее двух человек.
- Перед перемещением шкафа на роликах поместите и закрепите в нижней части шкафа
- груз массой 100 кг для повышения его устойчивости.
- Перед перемещением на роликах убедитесь в том, что регулировочные ножки подняты, а при перемещении толкайте шкаф спереди или сзади.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Серверный шкаф должна распаковывать бригада в составе не менее двух человек.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или повреждению оборудования

ОПАСНО ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- При установке дверец обязательно подключить все соединения заземления и прочие электрические соединения.

Несоблюдение этих инструкций приведет к серьезным травмам или летальному исходу


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПАДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Перед выполнением регулировки снять все оборудование, установленное на вертикальных монтажных фланцах.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или повреждению оборудования

Идентификация компонентов

Шкаф многосекционный




- (1) – рама
- (3) – крыша
- (5) – панели боковые съемные
- (7) – монтажные стойки юнитовые
- (9) – организаторы для крепления ПДУ
- (11) – опоры регулируемые

- (2) – дно
- (4) – двери съемные
- (6) – полки разделительные
- (8) – организаторы для прокладки кабелей
- (10) – связи
- (12) – колеса поворотные


Боковые панели, двери

Боковые панели



Снятие боковых панелей:	Установка боковых панелей:
<ul style="list-style-type: none"> • открыть замок с ключом – повернув ключ • оттянуть замок – защелку вниз • снять панель на себя 	<ul style="list-style-type: none"> • установить панель на поперечину шкафа • прижать панель до момента фиксации замков-защелок – стопор отйдет вверх • зафиксировать защелки замком с ключом – повернув ключ

Снятие и установка дверей



- (1) Отпереть ручку двери (поз.4) шкафа (поз.2) и открываем дверь (поз.1).
- (2) Отсоединяем провод заземления (поз.3) и любые другие проводники, препятствующие снятию дверей.
- (3) Распахиваем дверь на 90°.
- (4) Извлекаем ось (поз.5) с петли (поз.6) и снимаем дверь (поз.1).
- (5) Устанавливаем дверь в обратном порядке.

ОПАСНО ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- При установке дверей обязательно подключить все соединения заземления и прочие электрические соединения.

Несоблюдение этих инструкций приведет к серьезным травмам или летальному исходу

Установка шкафа многосекционного

Перемещение шкафа многосекционного

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ

- Шкаф легко опрокидывается. Соблюдайте предельную осторожность при его распаковке и перемещении.
- Распаковку и перемещение шкафа должны производить не менее двух человек.
- Перед перемещением шкафа на роликах поместите в нижнюю часть шкафа оборудование массой 160 кг для повышения его устойчивости.
- Перед перемещением убедитесь в том, что регулировочные ножки подняты, а при перемещении толкайте шкаф спереди или сзади.


Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме, летальному исходу или повреждению оборудования.

Шкаф перемещается на роликах. После установки на требуемое место опустить регулировочные ножки.

Выравнивание оборудования

Примечание. Регулировочные шарнирные ножки, расположенные по углам оборудования, обеспечивают устойчивое основание на неровном полу или поверхности, имеющей значительный уклон.


- (1) Если в шкафу установлено мало оборудования или если в нем совсем нет оборудования необходимо использовать ключ шестигранный HEX 4 или рожковый ключ для регулировки ножек (входит в комплект поставки).
- (2) При использовании рожкового ключа двери шкафа могут быть закрытыми.
- (3) Отрегулировать каждую ножку, а затем с помощью уровня отрегулировать все ножки до тех пор, пока шкаф не будет выровнен по горизонтали и вертикали.



Соединение многосекционных шкафов между собой

Для соединения шкафов используются включенные в комплект поставки кронштейны для обеспечения расположения в одной плоскости и дополнительной устойчивости. Шкафы можно объединять с установленными боковыми панелями или без них.


- (1) Снять переднюю и задние двери. Инструкции приведены в разделе «Боковые панели, двери» на стр. 7.
- (2) Выровнять шкафы и установить соединительные кронштейны. Предусмотрена установка трех кронштейнов в передней и трех кронштейнов в задней части каждого шкафа.
- (3) Шкафы соединяются с помощью винтов M6x12 с внутренним шестигранником, установлены на рамках шкафа. Используя ключ шестигранный Hex 4 или аналогичного инструмента вставить винт в указанное отверстие и затянуть.
- (4) Установить двери. Инструкции приведены в разделе «Снятие и установка дверей» на стр. 8.



Заземление многосекционного шкафа

Каждый шкаф необходимо напрямую подключить к общему заземлению, используя один из предусмотренных разъемов заземления в нижней или верхней части шкафа.

Места соединений на корпусе шкафа



ОПАСНО ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ


- Требуется подключение шкафа к общей сети заземления здания.

Несоблюдение этих инструкций приведет к серьезным травмам или летальному исходу.

Установка оборудования

Примечание. Шкафы С3 предназначены для установки предусмотренного оборудования стандарта (EIA/ECA-310) шириной 483 мм (19 дюймов). В случае установки иного оборудования необходимо оценить безопасность конфигурации.

Регулировка вертикальных монтажных профилей.



Вертикальные монтажные профили установлены на заводе на расстоянии в положение, предполагающее монтаж оборудования в стойку. Монтажные профили настраиваются относительно передней или задней стенки монтажного шкафа для размещения различных реек или оборудования другой глубины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПАДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


- Перед выполнением регулировки снять все оборудование, установленное на вертикальных монтажных профилях.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или повреждению оборудования

Прокладка кабелей

Многосекционный шкаф C3.RS4840 имеет несколько отверстий, предназначенных для доступа к кабелям, включая крышу, разделительную между секциями полку, боковые стороны и основание. Прокладку, крепление и организацию кабелей следует выполнять через эти отверстия.

Комплектация шкафа также предусматривает восемь задних вертикальных кабельных организайзера под ПДУ, находящиеся в каждой секции шкафа, и три передних канала под прокладку кабеля, находящиеся в верхней секции шкафа через которые кабель проходит насаквоздь в нижнюю секцию шкафа, минуя верхнюю. Также доступны и другие принадлежности для прокладки кабелей.



Технические характеристики

Общие характеристики шкафа C3.RS4840

Стандартные типоразмеры и масса шкафов

Артикул	Модель шкафа	Общая высота, U Высота по секциям, U *, **	Размеры (Ш*Г*В), мм	Масса, кг
C3.RS4220	Шкаф многосекционный С3 42U 600*1200, 2 секции, черный, дверь перф.	42 21 / 20	600*1200*1982	140
C3.RS4230	Шкаф многосекционный С3 42U 600*1200, 3 секции, черный, дверь перф.	42 14 / 13 / 13	600*1200*1982	150
C3.RS4240	Шкаф многосекционный С3 42U 600*1200, 4 секции, черный, дверь перф.	42 10 / 10 / 10 / 9	600*1200*1982	160
C3.RS4820	Шкаф многосекционный С3 48U 600*1200, 2 секции, черный, дверь перф.	48 24 / 23	600*1200*2249	160
C3.RS4830	Шкаф многосекционный С3 48U 600*1200, 3 секции, черный, дверь перф.	48 16 / 15 / 15	600*1200*2249	170
C3.RS4840	Шкаф серверный С3 48U 600*1200, 4 секции, черный, дверь перф.	48 12 / 11 / 11 / 11	600*1200*2249	180
C3.RS5420	Шкаф многосекционный С3 54U 600*1200, 2 секции, черный, дверь перф.	54 27 / 26	600*1200*2516	175
C3.RS5433	Шкаф многосекционный С3 54U 600*1200, 3 секции, черный, дверь перф.	54 18 / 17 / 17	600*1200*2516	185
C3.RS5440	Шкаф многосекционный С3 54U 600*1200, 4 секции, черный, дверь перф.	54 13 / 13 / 13 / 12	600*1200*2516	195

Хранение

Изделия должны храниться в упакованном виде в сухом помещении.

Транспортировка должна проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах).

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 12 месяцев со дня изготовления шкафа.

Приемка и упаковка

Шкаф C3.RS _____ упакован согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковка

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата «____» 20 ____ г.

Шкаф C3.RS _____ соответствует действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

М.П. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата «____» 20 ____ г.